















Légende :

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
|  | Lit ordinaire |  | Encaissant (limite extrême des crues historiques) |
|  | Crue très fréquente (d'ordre annuel) |  | de pente abrupte |
|  | Crue fréquente (retour de 5 à 15 ans) |  | de pente faible |
|  | Crue exceptionnelle |  | Chenal de crue |
|  | Plan d'eau |  | Repère de crue |
|  | Digue du plan d'eau |  | Digue |
| | |  | Remblai |

Plan de Situation



Vue d'ensemble



Echelle: 1/10 000

INDICE	DATE	D	C	MODIFICATION
A	05/2017	GCe	LBh	Carte initiale
B	09/2017	GCe	LBh	Intégration remarques DDT32
C	11/2018	GCe	LBh	Intégration remarques commune
Etabli et contrôlé		Contrôlé et proposé		
Le 11/18	Par LBH	Le	Par	



Affaire n° 833 0697

Source : BD Cadastrale®

